


광주지역 지게차 작업 사고성 사망자 현황

01 작업장 내 이동 중 후진하는 지게차 바퀴에 깔려 사망



재해자 지게차 우측 뒷바퀴에 깔림

재해개요 '19.8월 담양


화물을 운반중인 지게차 운전자가 후방에서 이동중인 재해자를 확인하지 못하고 부딪혀, 지게차 뒷바퀴에 깔려 사망



이동통로 구획 및 운전자 시야확보!

- ◎ 지게차, 근로자 이동통로 구분
- ◎ 후사경, 후방카메라 등으로 후방 시야 확보
- ◎ 작업계획서 작성하고, 작업지휘자 지정

02 화물 상차 작업 중 지게차와 트럭 사이에 끼어 사망



재해개요 '19. 5월 광산구

화물을 트럭에 상차하기 위하여 트럭 적재함 문을 열던 중 지게차가 전진하여 백레스트와 트럭 적재함 사이에 신체 일부가 끼이며 사망



운전위치 이탈 시 시동키 분리!

- ◎ 운전위치 이탈 시 시동키 분리
- ◎ 작업계획서를 작성하고 작업자에게 내용 주지

03 지게차 운행 중 단부로 떨어져, 전도되는 지게차에 깔려 사망



재해개요 '19년 4월 광산구


지게차 정비를 위하여 작업 장소로 지게차를 운행하던 중 이동경로 측면 단부로 떨어지며, 지게차 헤드가드에 머리가 깔려 사망



지게차 운행 시 좌석 안전띠 착용!

- ◎ 지게차 안전띠 착용
- ◎ 작업 전 운행경로, 타이어 상태 확인
- ◎ 운행경로 내 단부 구획 및 추락방지조치 실시

04 작업장 내 이동 중 운행중인 지게차에 부딪혀 사망



재해개요 '17년 7월 장성

화물을 운반중인 지게차 운전자가 전방에서 이동 중인 재해자를 확인하지 못하고 부딪혀 사망




이동통로 구획 및 운전자 시야확보!

- ◎ 지게차, 근로자 이동통로 구분
- ◎ 화물 적재 높이 조절하여 운전자 시야 확보
- ◎ 지게차 제한속도를 지정하여 운행
- ◎ 작업계획서를 작성하고 작업자에게 내용 주지

광주지역 지게차 작업 사고성 사망자 현황

05 차량 수리 중 지게차 포크에서 이탈된 차량에 깔려 사망



재해개요 '16년 12월 나주
지게차 포크로 차량을 들어올린 상태로 차량 하부 수리 중 지게차 포크에서 이탈된 차량에 깔려 사망

예방대책 **중량물 하부 출입 금지!**

- ◎ 화물 적재·하역 등 주중도 외 사용 제한
- ◎ 지게차 포크의 중량물 하부 출입 금지
- ◎ 작업계획서 작성하고 작업자에게 내용 주지

06 지게차 운행 중 급선회하여 전도된 지게차에 깔려 사망



재해개요 '15년 6월 나주
지게차를 운행하여 경사로를 내려가던 중 급선회하여 전도되는 지게차 헤드가드에 신체 일부가 깔려 사망함

예방대책 **무자격자 운행 금지. 안전띠 착용!**

- ◎ 무자격자 지게차 운행 금지
- ◎ 지게차 운행 시 좌석안전띠 착용
- ◎ 작업 전 운행경로, 타이어 상태 확인
- ◎ 작업계획서 작성하고, 작업지휘자 지정

07 지게차 화물 운반 중 전방의 근로자를 부딪혀 사망



재해개요 '14년 1월 영광
화물을 운반 중인 지게차 운전자가 전방에 위치한 재해자를 확인하지 못하고 부딪혀 사망

예방대책 **이동통로 구획 및 운전자 시야확보!**

- ◎ 지게차, 근로자 이동통로 구분
- ◎ 화물 적재 높이 조절하여 운전자 시야 확보
- ◎ 작업계획서 작성하고, 작업지휘자 지정

08 지게차 운행 중 주행로 측면으로 전도된 지게차에 깔려 사망




재해개요 '12년 8월 장성
화물을 운반하고 공장으로 복귀하던 중 지게차 차륜이 주행로 측면으로 이탈하여 전도되며, 지게차 헤드가드에 신체 일부가 깔려 사망

예방대책 **무자격자 운행 금지. 안전띠 착용!**

- ◎ 무자격자 지게차 운행 금지
- ◎ 지게차 운행 시 좌석안전띠 착용
- ◎ 작업 전 운행경로, 타이어 상태 확인
- ◎ 작업계획서 작성하고, 작업지휘자 지정

09 절곡기 설치 중 지게차와 절곡기 사이에 끼어 사망



재해개요 '12년 12월 서귀
지게차 포크로 부품을 들어올린 상태로 절곡기 조립 중 지게차가 전진하여 백레스트와 절곡기 사이에 머리가 끼어 사망

예방대책 **운전위치 이탈 시 시동키 분리!**

- ◎ 운전위치 이탈 시 시동키 분리
- ◎ 작업계획서 작성하고, 작업지휘자 지정

10 지게차 화물 운반 중 전도된 주변 화물에 근로자가 깔려 사망



재해개요 '12년 1월 나주
3인1조 작업 중 지게차로 블록 운반하는 과정에서 인근에 적재된 블록에 부딪혀, 전도되는 블록에 재해자가 깔려 사망

예방대책 **2명 이상 중량물 취급 시 신호지정!**

- ◎ 2명 이상의 중량물 취급 시 신호지정
- ◎ 작업계획서 작성하고, 작업지휘자 지정