


## 낙하물 방지망 설치 중 지상 콘크리트 바닥으로 떨어짐

공사명	OO 아파트 건설공사	발생일시	2020. 02. 27.(목) 08:50경
재해형태	떨어짐(추락)	재해정도	사망 1명
소재지	경기 김포시 통진읍 마송리	공사규모	지하 2층, 지상 18층 2개동
재해개요	2020. 2. 27.(목) 08:50경 경기도 김포시 통진읍 마송리 OO 아파트 건설공사 현장에서 재해자(남, 47세)가 낙하물 방지망(시스템형)을 추가 설치하기 위하여 4층 에어컨 실외기 설치용 바닥(1.2×0.6m)에서 와이어 로프 길이를 조절하던 중 지상 콘크리트 바닥으로 추락(H≒9.5m)하여 사망한 재해임		

### 재 해 상 황 도



안전 대책	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추락장소에 대한 추락방지 조치                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업주는 떨어질 위험이 있는 에어컨 실외기 설치용 바닥에서 낙하물 방지망 설치작업을 하는 경우에는 바닥 단부에 안전난간을 설치하거나 안전대를 안전대 부착설비에 걸어 사용하도록 하는 등의 조치를 하여야 함.</li> </ul> </li> <li>○ 현장제작 달기구(혹) 금지                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업주는 약 30kg의 낙하물 방지망을 양중하는 경우 달기구로부터 낙하물 방지망(시스템형)이 벗겨지지 않도록 해지장치가 설치된 구조의 달기구를 사용하여야 함.</li> </ul> </li> </ul>
-------	--

○ 참고자료(사진 2장)



사진1. 재해자가 설치 중이던 낙하물 방지망, 재해자 추락 지점



사진2. 인양에 사용된 달기구(현장제작 흑)